

# 「プラすのこ部材」使用上のご注意

この度は当社の「プラすのこ部材」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用にあたりまして以下の注意事項をお守り頂き安全にご使用してください。

## すのこ部材を切断する場合のご注意



- 部材の材質はポリスチレン樹脂になります。電動ノコギリ等で切断する場合はゆっくり切断すると樹脂が溶けますので、手早く切断してください。
- 切断面には紙ヤスリをご使用ください。仕上がりが綺麗になります。

## すのこを設置する場合のご注意


- すのここと壁面の隙間は5mmから10mmぐらいが適当です。
- すのこを水平に設置してガタツキがないようにしてください。
- ※ ガタツキが有る場合は、すのこの脚部にアジャスターを取り付けることをご検討ください。
- 洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。  
シンナー等は、すのこが変色・変形しますので、使用しないでください。

## すのこ組立・施工する場合のご注意


- アジャスター間ピッチは使用する脚材により異なりますが、**300mm~400mm**が目安となります。
- ※ 強度に不安がある場合は補強材やアジャスターの追加をご検討ください。
- 天板の隙間は**2mm~7mm**となります。※隙間材を使用すると製作がスムーズに行えます。
- 脚材間ピッチも使用する脚材により異なりますが、**250mm~300mm**以下が目安となります。
- アジャスター取り付け穴に関しましては、下記図面を参照ください



### アジャスターの取り付け穴①（コの字脚材使用時）



### アジャスターの取り付け穴②（その他脚材（H40・H25・H15使用時）



株式会社ペリドット 大阪支店

〒581-0039 大阪府八尾市太田新町5丁目2番地1-102

TEL : 072-949-5561 FAX : 072-949-5562